

Produktänderungs-Mitteilung

Betroffene Produkte: DBS 3001, DBS 3002, DBS 3003, DBS 3004, DBS 3005
DBS 3006, DBS 3007, DBS 3008, DBS 3009, DBS 3010
DBS 3012

DBS 3101, DBS 3102, DBS 3103, DBS 3104, DBS 3105
DBS 3106, DBS 3107, DBS 3108, DBS 3109, DBS 3110
DBS 3112

Wirksamkeitsdatum: ab Dezember 2010

Einzelheiten:

Nach umfangreichen Versuchen haben wir festgestellt, dass diese Schalter nicht für das Vergießen mit bestimmten Vergussmassen geeignet sind.

Deswegen wurde die Eigenschaft "Geeignet für Vergießen" aus der Spezifikation gestrichen.


Typen, die für Vergießen geeignet sind, erhalten nunmehr den Anhang „-SL“ in der Bezeichnung.

Geeignet sind nur kalthärtende Vergussmassen.

Bestellbeispiel: DBS 3108-SL

Alle anderen technischen Daten und die sonstige Spezifikation bleiben unverändert.

Knitter-switch, Dezember 2010



Oliver Kluj
Technischer Direktor